

Systemempfehlung Plasticoate

Vorbeugende Pflegemaßnahmen

Vorbeugende Pflegemaßnahmen

von mineralisierten Dachbahnen in gutem Zustand (keine Risse, Leckstellen)

1. Dachfläche gründlich reinigen. Falls nötig Schwachstellen, wie z. B. Verwahrungen mit Plasti Cement und Poly Star verstärken.
2. Beschichtung mit einem der folgenden Schutzbeläge:
 - a) Plasticoate Fibered Aluminium Roof Coating
0,3 kg/m²

oder

im Falle eines neigungsfreien, oder absolut flachen Daches
(sogenanntes Nulldach)
 - b) Beschichtung mit Plasticoate Roof Coating
1,2 kg/m²

oder
 - c) Beschichtung mit Plasticoate Roof Coating PC 1,5 kg/m² abgestreut mit Schiefersplitt in den feuchten Dachbelag 2 – 3 kg/m².